



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: 48
Fecha Informe: 11-02-2021
Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba
Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 11/02/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 07 FRENTE DE TRABAJO, EN LOS KMs. 72+995, 104+200, 108+400, 138+780, 139+060, 140+530 y 141+300. UTILIZANDO LOS DMES. DE LOS KMs. 74+800, 77+200, 105+400, 110+400, 124+080, 138+200 y 142+614.
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KM. 118+340, 126+810, 141+860 y 142+305. MURO DE CONCRETO ARMADO EN LOS KMs. 129+900, 141+910, 142+360. COLECTOR EN LOS KMs. 122+750 y 124+550.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N° 04 (MEJORAMIENTO DE SUELOS), APROBACION DEL MURO DE SUELO REFORZADO DEL KM. 124+883 (CARTA108-2020).

Auditoria Fecha De Creación:

11-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

12-02-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

11-02-2021

Actividades:

DME KM 77+200

CDescripcion_____:

Equipos

01 Excavadora

01 Retroexcavadora

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-02-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 11-02-2021

Actividades:
DME KM 74+800

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
01 Tractor

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-02-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

11-02-2021

Actividades:

Movimiento de Tierras
km. 72+995

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
08 Volquetes

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-02-2021

3