



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	49	12-02-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:






Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 12/02 /2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 08 FRENTEROS DE LOS KM. 73+000, 103+500, 105+110, 108+400, 138+810, 139+300, 140+120 Y 141+400. UTILIZANDO LOS DME DE LOS KM. 74+800, 77+200, 105+400, 110+400, 124+080, 135+100, 138+200 y 142+416. OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KM. 118+340, 126+810, 142+305. COLECTOR EN LOS KM 122+850 Y 124+260. MURO DE CONCRETO ARMADO EN LOS KM. 129+900, 141+910, 142+500.

Recomendaciones:


AGILIZAR EL ADICIONAL N°04 (MEJORAMIENTO DE SUELOS, DESAGUE DE PALAMBLA).

Auditoria Fecha De Creación:

12-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

13-02-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

12-02-2021

Actividades:

km. 105+900 ELIMINACION DE DERRUMBES.

CDescripcion_____:

EQUIPOS
01 CARGADOR

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

12-02-2021

Actividades:

km.139+300 MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion_____:

EQUIPOS
01 EXCAVADORA
06 VOLQUETES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-02-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

12-02-2021

Actividades:

km. 138+810
Movimiento de Tierras

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
06 Volquetes

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-02-2021

3