




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	034	12-02-2021	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:




Asunto:

Nro INFORME 034

REPORTE DEL VIERNES 12 DE FEBRERO DEL 2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

SE HIZO EL MANTENIMIENTO DE VIA CON LA PROTECCION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE ARTE COMO ALCANTARILLAS TMC, ADEMAS DE LA LIMPIEZA DE PLATAFORMA.

Recomendaciones:


NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

13-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

15-02-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-02-2021

Actividades:

ubicación: km 78+200

LIMPIEZA DE PLATAFORMA

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE, 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO
BUS TRASLADO DE PERSONAL.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-02-2021

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-02-2021

Actividades:

UBICACION: KM 79+900

CDescripcion_____:

LIMPIEZA DE PLATAFORMA

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

13-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-02-2021

Actividades:

UBICACION: KM 127+600

CDescripcion_____:

MANTENIMIENTO DE VIA

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

13-02-2021