



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	64	02-03-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:





Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 02/03/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 07 FRENTES, DE LOS KMs. 71+600, 73+270, 104+830, 106+070, 108+300, 137+180, 138+670. UTILIZANDO LOS DMES. DE LOS KMs. 74+800, 105+400, 110+400, 124+080 y 142+614. OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMs. 74+551, 129+853, 134+623, 134+681, 138+540. MUROS DE CONCRETO ARMADO EN LOS KMs. 105+900, 106+278, 107+100, 108+507, 111+595. MURO DE SUELO REFORZADO EN EL KM. 131+700. COLECTOR EN LOS KMs. 124+680 y 130+100.

Recomendaciones:


AGILIZAR EL ADICIONAL N°04, INTERFERENCIAS SANITARIAS, ESTRUCTURA EN QUEBRADA SINGO BAJO KM. 131+878.

Auditoria Fecha De Creación:

02-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

03-03-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

02-03-2021

Actividades:

Reunión en Malacasi
Asunto. Cantera Serran

CDescripcion_____:

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-03-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

02-03-2021

Actividades:

DME KM 74+800

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-03-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

02-03-2021

Actividades:

Alcantarilla km. 74+551

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-03-2021

3