

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 82	Fecha Informe: 23-03-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 23/03/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA. DEL 15/03/2021 SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM 71+600 AL KM 142+614.
ELIMINACION DE DERRUMBES Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS.
CONTINUAN LAS FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA.

Recomendaciones:


AGILIZAR EL ADICIONAL N°04, BUSQUEDA DE NUEVOS DMEs., INTERFERENCIAS DE REDES DE ALCANTARILLADO, INTERFERENCIAS DE VIVIENDAS EN LA ZONA DEL FAIQUE KM 78+000, PAGO DE ALQUILER DE VIVIENDAS.

Auditoria Fecha De Creación:

24-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

24-03-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-03-2021

Actividades:
 TRABAJOS DE DRENAJE EN EL DME km. 80+900

CDescripcion_____:
 EQUIPOS:
 01 EXCAVADORA.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 23-03-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-03-2021

Actividades:
 VERIFICACION DE DAÑOS EN CP. AGUAS BLANCAS KM. 90+700

CDescripcion_____:

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-03-2021