

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA


Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 046-NACM-ESC-DO PVN	Fecha Informe: 19-04-2021	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	---	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

INFORME Nro 046-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL LUNES 19 DE ABRIL DEL 2021

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA, SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION ASI COMO TAMBIEN INTERVINIENDO EN LAS PROGRESIVAS RECOMENDADAS POR LA SUPERVISION, EN ESTE REPORTE SE TIENE LA LIMPIEZA DE CUNETAS EN LAS PROGRESIVAS KM 84 Y KM 85.

Recomendaciones:


AL CONTRATISTA SE LE RECOMIENDA LIMPIAR EL IMPRIMADO, YA QUE SE TIENE MATERIAL (PIEDRAS PEQUEÑAS Y TIERRA) QUE PERJUDICA O MALOGRA EL IMPRIMADO CON EL TRANSITO DE VEHICULOS.

Auditoria Fecha De Creación:

19-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

22-04-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-04-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 85+930

MANTENIMIENTO DE VIA: LIMPIEZA DE CUNETETA

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 05 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO

MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01 CAMIONETA 4X4
PICK UP Y 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-04-2021

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-04-2021

Actividades:

UBICACION: TRAMO KM 84+740 AL KM 84+960

CDescripcion_____:

LIMPIEZA DE CUNETAS TRIANGULARES DE CONCRETO

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-04-2021