




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	047- NAC M - ESC -DO PVN	20-04-2021	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:




Asunto:

INFORME N° 047-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL MARTES 20 DE ABRIL DEL 2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

LA VIA ESTA TRANSITABLE, SE TIENE EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION ASI COMO TAMBIEN INTERVINIENDO EN LAS PROGRESIVAS RECOMENDADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Recomendaciones:


EN LOS TRAMOS INICIALES KM 35 AL KM 37 SE TIENE LAS CUNETAS TRIANGULARES DE CONCRETO CON VEGETACION, POR LO QUE SE RECOMIENDA RETIRARLA Y EVALUAR EL DAÑO QUE SE HAYA PODIDO DAR.

Auditoria Fecha De Creación:

21-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

22-04-2021



PANEL FOTOGRAFICO

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:**CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-04-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 48+960

MANTENIMIENTO DE VIA: LIMPIEZA DE BADEN

CDescripcion_____:PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 05 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01 MICRO BUS
TRASLADO DE PERSONAL Y 01 CAMIONETA 4X4.**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

20-04-2021

1