




## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|                               |                     |                |                                                                                                                                                               |                           |
|-------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Confir<br>ma<br>Bitaco<br>ra: | Nro<br>Inform<br>e: | Fecha Informe: | Nombre De La Obra:                                                                                                                                            | Personal Encargado:       |
| Si                            | 107                 | 22-04-2021     | Carretera Emp. Pe-1n J (Dv.<br>Huancabamba) - Buenos<br>Aires - Salitral - Dv.<br>Canchaque - Emp. Pe-3n -<br>Huancabamba, Tramo: Km.<br>71+600 - Huancabamba | Bances Nizama Eddy Wilmer |


Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:



#### Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 22/04/2021

Foto Bitacora 6:



#### Conclusiones:

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DEL 2021.  
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS, LAS LLUVIAS  
CONTINUAN.  
EL DIRECTOR DE CONTROL Y CALIDAD, CON SUS ESPECIALISTAS SE REUNIERON CON  
EL RESIDENTE DE OBRA, PARA LUEGO INSPECCIONAR LOS DMEs.

#### Recomendaciones:


AGILIZAR EL ADICIONAL N°04, BUSQUEDA DE NUEVOS DMEs. (PARA EL TRAMO DEL KM.  
81 AL 100) Y PRESENCIA DEL PERSONAL DE PACRI.

Auditoria Fecha De Creación:

22-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

23-04-2021



### PANEL FOTOGRAFICO

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**Bances Nizama Eddy  
Wilmer**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

22-04-2021

**Actividades:**

INSPECCION DEL DME KM 111+000

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

SE CONTO CON LA PRESENCIA DEL DIRECTOR DE CONTROL Y CALIDAD, 06 ESPECIALISTAS DE PROVIAS NACIONAL (CONTROL Y CALIDAD).

**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

22-04-2021

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**Bances Nizama Eddy  
Wilmer**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

22-04-2021

**Actividades:**

REUNION EN EL KM 122

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

DIRECTOR DE CONTROL Y CALIDAD DE PROVIAS NACIONAL, 06 ESPECIALISTAS (PROVIAS NACIONAL - CONTROL Y CALIDAD) Y RESIDENTE DE OBRA.

**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

22-04-2021