




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	050- NAC M - ESC -DO PVN	23-04-2021	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:




Asunto:

INFORME N 050-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL VIERNES 23 DE ABRIL DEL 2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

SE TIENE EL MANTENIMIENTO DE LA VIA SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION ASI COMO TAMBIEN INTERVINIENDO EN LAS PROGRESIVAS RECOMENDADAS POR LA SUPERVISION.
LIMPIEZA DEL BADEN KM 48+960

Recomendaciones:


INCREMENTAR MEDIDAS ANTI COVID-19 PARA EVITAR CONTAGIOS A LOS TRABAJADORES Y POBLADORES.

Auditoria Fecha De Creación:

23-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

02-05-2021



PANEL FOTOGRAFICO

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:****CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO****Nivel:****No Aplica****Fecha De Fotografia:****23-04-2021****Actividades:****UBICACION: PROGRESIVA KM 48+960
MANTENIMIENTO DE VIA: LIMPIEZA DE BADEN****CDescripcion_____:****PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 05 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01 MICRO BUS
TRASLADO DE PERSONAL Y 01 CAMIONETA 4X4.****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****23-04-2021****1**