



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	118	06-05-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 06/05/2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DEL 2021.
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS.
HOY TUVIMOS LA VISITA DEL ING. JOSE PACHECO MACEDO (ADMINISTRADOR DE
CONTRATO - PROVIAS NACIONAL).

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS EVALUACIONES DE LOS DMEs (KMs. 74+800, 77+800, 80+900, 83+000,
84+100 Y 90+700), ADICIONAL N°04-05, SECTORES CRITICOS.

Auditoria Fecha De Creación:

06-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

07-05-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:**Bances Nizama Eddy
Wilmer****Nivel:****No Aplica****Fecha De Fotografia:****06-05-2021****Actividades:****REUNION EN CANCHAQUE CON LOS INGENIEROS DE SUPERVISION,
CONTRATISTA Y PROVIAS NACIONAL (ADM.CONTRATOS)****CDescripcion_____:****1****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****06-05-2021**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:**Bances Nizama Eddy
Wilmer****Nivel:****Crítico****Fecha De Fotografia:****06-05-2021****Actividades:****VERIFICACION DE PUNTOS CRITICOS KM. 78+050****CDescripcion_____:****SUPERVISION - CONTRATISTA Y PROVIAS NACIONAL****2****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****06-05-2021**