



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 059-NACM-ESC-DO PVN	Fecha Informe: 05-05-2021	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** 

Asunto:

INFORME N° 059-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL MIERCOLES 05 DE MAYO DEL 2021

Foto Bitacora 6: 

Conclusiones:

LA VIA ESTA TRANSITABLE, SE TIENE EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION ASI COMO TAMBIEN INTERVINIENDO EN LAS PROGRESIVAS RECOMENDADAS POR LA SUPERVISION.

Recomendaciones:

SE HA VERIFICADO QUE EN DIVESOS TRAMOS SE PIERDEN O DESAPARECEN SEÑALIZACIONES, POR LO QUE SE RECOMIENDA INCREMENTAR LA SEÑALIZACION EN TODO EL TRAMO PARA EVITAR QUE SE PRODUZCAN ACCIDENTES DE TRANSITO VEHICULAR.

Auditoria Fecha De Creación:

05-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

21-05-2021 

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-05-2021

Actividades:

UBICACION : TRAMO PROGRESIVAS KM 93+200AL KM 93+460

MANTENIMIENTO DE VIA - VIA TRANSITABLE

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01 RODILLO
VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO, BUS
TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-05-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-05-2021

Actividades:
UBICACION: ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 92+700 AL KM 92+900

CDescripcion_____:
MANTENIMIENTO DE LA VIA CON RIEGO Y PERFILADO PARA ELIMINAR EL ENCALAMINADO.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-05-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-05-2021

Actividades:
UBICACION: KM 93+000 AL KM 93+200

CDescripcion_____:
MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-05-2021