

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	141	02-06-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 02/06/2021

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DEL 2021, HASTA LA ACTUALIDAD.
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS.
NO SE REGISTRARON LLUVIAS.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS DMEs Y PAGO A LOS AFECTADOS A
CONSECUENCIA DEL DESLIZAMIENTO DEL DME KM. 111+000, POR PARTE DE LA
ASEGURADORA.

Auditoria Fecha De Creación:

02-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

03-06-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

02-06-2021

Actividades:

DME KM. 90+700

CDescripcion_____:

MONITOREO DEL DME
SIN NOVEDAD.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-06-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 02-06-2021

Actividades:
DME km. 111+000

CDescripcion _____:
MONITOREO DEL DME KM. 111+000
SIN NOVEDAD


Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-06-2021

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 02-06-2021

Actividades:
MANTENIMIENTO DE TRANSITO KM. 105+400

CDescripcion_____:

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-06-2021