

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 072-NACM-ESC-DO PVN	<b>Fecha Informe:</b> 22-05-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

INFORME : 072-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL SABADO 22 DE MAYO DEL 2021

**Foto Bitacora 6:****Conclusiones:**

LA VIA ESTA TRANSITABLE, SE TIENE EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION ASI COMO TAMBIEN INTERVINIENDO EN LAS PROGRESIVAS RECOMENDADAS POR LA SUPERVISION.

**Recomendaciones:**


NINGUNA

**Auditoria Fecha De Creación:**

22-05-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

08-06-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

22-05-2021

**Actividades:**

UBICACION: KM 67+685

MANTENIMIENTO DE VIA: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO  
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE, 01  
VAN TRASLADO DE PERSONAL Y 01 CAMIONETA 4X4 PICK UP.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

22-05-2021

1



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 22-05-2021

**Actividades:**  
UBICACION: KM 68+400

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
LIMPIEZA DE PLATAFORMA Y DERRUMBES

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
22-05-2021