




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	146	09-06-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer


Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 09/06/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

EL CONTRATISTA NO REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD.
LA VIA SE ENCUENTRA TRANSITABLE.
SE ENCUENTRA EN OBRA LOS INGENIEROS DE LA DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD (ING. JUAN SILVA - ING. ANTONY CAMPOS) Y ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE PROVIAS NACIONAL.

Recomendaciones:


AGILIZAR LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS DME Y BUSQUEDA DE NUEVOS DME.

Auditoria Fecha De Creación:

09-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

10-06-2021



PANEL FOTOGRAFICO

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:**Bances Nizama Eddy
Wilmer**Nivel:**

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-06-2021

Actividades:

DME Km. 74+800

CDescripcion_____:

INSPECCION DEL DME.

INGENIEROS DE LA DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD, ING. JOSE PACHECO Y
CONTRATISTA**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

09-06-2021