




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	083-NACM-ESC-DO PVN	04-06-2021	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:




Asunto:

INFORME N° 083-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL VIERNES 04 DE JUNIO DEL 2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

MANTENIMIENTO DE VIA: RIEGO PERFILADO Y COMPACTADO DE LA PLATAFORMA TRAMO KM 127 AL KM 130

Recomendaciones:


NINGUNA

Auditoria Fecha De Creación:

04-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

15-06-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-06-2021

Actividades:

UBICACION: KM 127+000 AL KM 128+000

MANTENIMIENTO DE VIA

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE, 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 VAN
TRASLADO DE PERSONAL Y 01 CAMIONETA 4X4 PICK UP.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

04-06-2021

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-06-2021

Actividades:

UBICACION: DEL KM 128+000 AL KM 129+000

CDescripcion_____:

PERFILADO Y COMPACTADO DEL TRAMO

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

04-06-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-06-2021

Actividades:

UBICACION: KM 129+000 AL KM 130+000

CDescripcion_____:

TRANSITABILIDAD DE LA VIA SEGURA Y DE CONFORT

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

04-06-2021