

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA


Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 084-NACM-ESC-DO PVN	Fecha Informe: 05-06-2021	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	---	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

INFORME N° 084-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL SABADO 05 DE JUNIO DEL 2021

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

LA VIA ESTA TRANSITABLE, SE TIENE EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION ASI COMO TAMBIEN INTERVINIENDO EN LAS PROGRESIVAS RECOMENDADAS POR LA SUPERVISION.

Recomendaciones:


LIMPIAR LAS CUNETAS DE LA VEGETACION ADYACENTE

Auditoria Fecha De Creación:

30-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

15-06-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-06-2021

Actividades:

UBICACION: KM 57+500 AL KM 60+000

LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMAS

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO

MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE, 01 MOTONIVELADORA, 01 VAN TRASLADO DE PERSONAL Y 01 CAMIONETA 4X4 PICK UP.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-06-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-06-2021

Actividades:
UBICACION: ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 60+000AL KM 65+000

CDescripcion_____:
LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMAS DE DESLIZAMIENTO DE ROCAS Y TIERRA

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
05-06-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-06-2021

Actividades:
UBICACION: KM 65+000 AL KM 70+000

CDescripcion_____:
LIMPIEZA DE LA VIA

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-06-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-06-2021

Actividades:

UBICACION: TRAMO KM 70+000 AL KM 75+000

CDescripcion_____:

ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE DESLIZAMIENTO DE ROCA Y TIERRA

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-06-2021