

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	100-NACM-ESC-DO-PVN	24-06-2021	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

**Asunto:**

INFORME N° 100-NACM-ESC-DO PVN
REPORTE DEL JUEVES 24 DE JUNIO DEL 2021
OBRA SUSPENDIDA - MANTENIMIENTO DE VIA

Foto Bitacora 6:

**Conclusiones:**

MANTENIMIENTO DE VIA: RIEGO PERFILADO Y COMPACTADO DE LA PLATAFORMA TRAMO KM 88 AL KM 90 Y LIMPIEZA DE CUNETAS KM 38+700

Recomendaciones:


REVISAR LA SEÑALIZACION Y REPONER AQUELLAS QUE SE UBIEREN DETERIORADO O EXTRAVIADO.

Auditoria Fecha De Creación:

24-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

01-07-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 24-06-2021

Actividades:
UBICACION: PROGRESIVA KM 88+000 AL KM 89+000
PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE LA PLATAFORMA

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01VOLQUETE, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-06-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-06-2021

Actividades:
UBICACION: TRAMO KM 89+000 AL KM 90+000

CDescripcion_____:
TRANSITABILIDAD DE LA VIA : PERFILADO Y COMPACTADO

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-06-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-06-2021

Actividades:
UBICACION: PROGRESIVA KM 38+700

CDescripcion_____:
LIMPIEZA DE CUNETAS TRIANGULARES DE CONCRETO

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-06-2021