



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 102-NACM-ESC-DO PVN	<b>Fecha Informe:</b> 26-06-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	---	-------------------------------------	---	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**

INFORME N° 102-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL SABADO 26 DE JUNIO DEL 2021

OBRA SUSPENDIDA - MANTENIMIENTO DE TRANSITO

**Foto Bitacora 6:**



**Conclusiones:**

LIMPIEZA DE CUNETAS TRIANGULARES DE CONCRETO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 85+000 AL KM 86+820

**Recomendaciones:**


NINGUNA

**Auditoria Fecha De Creación:**

26-06-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

01-07-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

26-06-2021

**Actividades:**

UBICACION: ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 85+000 AL KM 86+820

LIMPIEZA DE CUNETAS

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO Y 05 OPERADORES.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

26-06-2021

1