

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 103-NACM-ESC-DO PVN	Fecha Informe: 28-06-2021	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	---	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

INFORME N° 103-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL LUNES 28 DE JUNIO DEL 2021

OBRA SUSPENDIDA - MANTENIMIENTO DE VIA

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUNETAS TRIANGULARES DE CONCRETO SIMPLE ENTRE LOS KM 71+520 AL KM 73+500 Y LAS PROGRESIVAS KM 81+260 AL KM 83+000

Recomendaciones:


NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

01-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

01-07-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-06-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 71+520 AL KM 73+500

MANTENIMIENTO DE VIA : LIMPIEZA DE CUNETAS TRIANGULARES DE CONCRETO

CDescripcion _____ :

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON, 01 JEFE DE GRUPO, 05 OPERADORES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-06-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-06-2021

Actividades:
UBICACION: TRAMO PROGRESIVA KM 81+260 AL KM 83+000

CDescripcion_____:
LIMPIEZA DE CUNETAS

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-06-2021