




## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
Si	114-NACM-ESC-DO PVN	12-07-2021	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO


Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:



**Asunto:**

INFORME N° 114-NACM-ESC-DO PVN  
 REPORTE DEL LUNES 12 DE JULIO DEL 2021  
 OBRA SUSPENDIDA - ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE LA VIA

Foto Bitacora 6:



**Conclusiones:**

Del Contratista.

- a) Personal Clave: No se puede verificar
- b) Personal de Mantenimiento:
  - 02vigias, 01 jefe de grupo, 01 peón
- Maquinaria y Equipo: 01 motoniveladora, 01 camión cisterna agua, 01 rodillo vibratorio, 01 micro bus traslado de personal, 01 cargador frontal, 01 volquete.
- Maquinaria en stand by: 31 volquetes, 05 rodillos vibratorios, 04 motoniveladoras, 07 camión cisterna, 04 cargador frontal, 03 tractores, 05 excavadoras, 02 chancadoras móviles, 01 tanque asfalto, 02 retroexcavadoras, 01 pavimentadora, 02 camión mixer, 02 camión grúa, 01 camión imprimador, 01 planta de asfalto terex móvil.

**La Supervisión:**

- a) Personal clave:
  - 01 jefe de supervisión
  - 02 Topógrafos
  - 01 Técnico de computo
  - 01 Secretaria
  - 01 Conductor
- b)Otros:
  - 01 camioneta pick up 4x4
  - 01 oficina
  - 01 equipos de computo
  - 01Laboratorio mecánica de suelos

MANTENIMIENTO DE VIA: RIEGO PERFILADO Y COMPACTADO DE LA PLATAFORMA TRAMO KM 102+700 AL KM 104+000



**Recomendaciones:**

NINGUNA.

**Auditoria Fecha De Creación:**

12-07-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

20-07-2021

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

12-07-2021

**Actividades:**

UBICACION: TRAMO DE PROGRESIVA KM 102+700 AL KM 104+000

TRANSITABILIDAD DE VIA - PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO  
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

12-07-2021