BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	115-NACM-ESC-DO PVN	13-07-2021	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME N° 115-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL MARTES 13 DE JULIODEL 2021

OBRA SUSPENDIDA - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIA

SE TIENE LA PRESENCIA DEL ING. STEWARD ZALDAÑA ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA DE LA DIRECCION DE CALIDAD DEL PVN - MTC

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR
B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:
02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE.

MAQUINARIA EN STAND BY: 31 VOLQUETES, 05 RODILLOS VIBRATORIOS, 04 MOTONIVELADORAS, 07 CAMIÓN CISTERNA, 04 CARGADOR FRONTAL, 03 TRACTORES, 05 EXCAVADORAS, 02 CHANCADORAS MÓVILES, 01 TANQUE ASFALTO, 02 RETROEXCAVADORAS, 01 PAVIMENTADORA, 02 CAMIÓN MIXER, 02 CAMIÓN GRÚA, 01 CAMIÓN IMPRIMADOR, 01 PLANTA DE ASFALTO TEREX MÓVIL.

LA SUPERVISIÓN:

a)PERSONAL CLAVE:
01 JEFE DE SUPERVISIÓN
02 TOPÓGRAFOS
01 TÉCNICO DE COMPUTO
01 SECRETARIA
01 CONDUCTOR

b)OTROS:
01 CAMIONETA PICK UP 4X4
01 OFICINA
01 EQUIPOS DE COMPUTO
01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON EL RIEGO, PERFILADO Y COMPACTADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 105+000 AL KM 108+000

Recomendaciones:

EL CONTRATISTA DEBE INICIAR CON LA LIMPIEZA DE LAS ALCANTARILLAS, ESTAN ALGUNAS CON BASURA Y OTRAS COLMATADAS DE MATERIAL DE ARRASTRE.

Auditoria Fecha De Creación:	**Auditoria Fecha De Edición:**
13-07-2021	20-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
C U T I P A M O N Z O N NESTOR ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
13-07-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVAS KM 104+000 AL KM 105+000

PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE LA PLATAFORMA

1

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
13-07-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
C U T I P A M O N Z O N NESTOR ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
13-07-2021

Actividades:
UBICACION: ZONA DE INTERVENCION KM 105+000 AL KM108+000

CDescripcion_____:
DESENCALAMINADO DE LA PLATAFORMA

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
13-07-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
C U T I P A M O N Z O N NESTOR ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
13-07-2021

Actividades:
UBICACION: KM 107+200

CDescripcion_____:
TRANSITABILIDAD DE LA VIA

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
17-07-2021