# PANEL FOTOGRÁFICO

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

| Personal Encargado: | Nivel: | Fecha De Fotografia: |
|---|---|---|
| NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR | No Aplica | 06-08-2021 |

**Actividades:**

Nivelación altimétrica con estación total

**CDescripcion_____:**

"Se verificó la 3ra cuadrilla de Topografía que también realizaba trabajos de nivelación y revisaba los puntos de la poligonal; además se verificó el medio de transporte con el cual el personal se traslada a la obra."

**Foto1:**

**Foto2:**

**Foto3:**

**Fotos:**