

PANEL FOTOGRÁFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: NATALY KATHERINE MARIN No Aplica 06-08-2021 PAUCAR

Actividades:

Nivelación altimétrica con estación total

CDescripcion____:

"Se verificó la 3ra cuadrilla de Topografía que también realizaba trabajos de nivelación y revisaba los puntos de la poligonal; además se verificó el medio de transporte con el cual el personal se traslada a la obra."

Foto1:







Foto3:



© Provias Nacional 07/08/2021 11:16:10



Fotos:





© Provias Nacional 07/08/2021 11:16:10