



PANEL FOTOGRÁFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-08-2021



Actividades:

Nivelación altimétrica con estación total

CDescripcion _____:

"Se verificó la 3ra cuadrilla de Topografía que también realizaba trabajos de nivelación y revisaba los puntos de la poligonal; además se verificó el medio de transporte con el cual el personal se traslada a la obra."

Foto1:



Foto2:



Foto3:





Fotos:

