BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir Nro **Fecha Informe:** Nombre De La Obra: Personal Encargado:

Inform 09-08-2021 Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Bances Nizama Eddy Wilmer **Bitaco** e: ra: Huancabamba) - Buenos

Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n -Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba

Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 5:

Asunto:

Si

INFORME DE CAMPO DEL 09/08/2021

Foto Bitacora 6:

Foto Bitacora:

40

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 04 FRENTES, DE LOS KMS. 134+520, 135+900, 137+150 Y 138+900.

UTILIZANDO EL DME DEL KM. 124+080.

OBRAS DE ARTE: RELLENO PARA ESTRUCTURAS EN LAS ALCANTARILLAS DE LOS KMS. 136+572 Y 142+410. MURO DE CONCRETO EN EL KM. 142+600, RELLENO PARA MURO DE SUELO REFORZADO EN EL KM. 132+500.

NO SE TUBO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS DMES DE LOS KMS. 74+800, 80+900, 83+000, 84+100, 90+700 Y 112+100 Y BUSQUEDA DE NUEVOS DMES PARA EL TRAMO I y II (71+600 AL 110+000)

Auditoria Fecha De Creación: Auditoria Fecha De Edición:

09-08-2021 10-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO



© Provias Nacional 09/08/2021 09:02:23



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Moderado

09-08-2021

Actividades:

DME KM.124+080

CDescripcion_

EQUIPOS: 01 TRACTOR 02 PERSONAL

Foto1:

1





Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:
Bances Nizama Eddy Moderado 09-08-2021

Wilmer

Actividades:

MURO DE SUELO REFORZADO KM. 132+500

CDescripcion____:

EQUIPOS.

01 RETROEXCAVADORA

01 RODILLO

03 VIBROPISONES

10 PERSONAL

Foto1:

2





Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-08-2021

© Provias Nacional 09/08/2021 09:02:23



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:

Moderado

Bances Nizama Eddy

Wilmer

09-08-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 134+520

CDescripcion____:

EQUIPOS: 01 EXCAVADORA 11 VOLQUETES 04 PERSONAL

Foto1:

3



Fecha Toma De Datos:

09-08-2021

Foto2:



Foto3:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:
Bances Nizama Eddy Moderado 09-08-2021

Bances Nizama Eddy Moderado Wilmer

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 137+150

CDescripcion____:

EQUIPOS: 01 EXCAVADORA 16 VOLQUETES 04 PERSONAL

Foto1:

4



Fecha Toma De Datos: 09-08-2021

Foto2:



09/08/2021 09:02:23

Foto3:





Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: Moderado 09-08-2021

Bances Nizama Eddy Wilmer

Actividades:

Movimiento de Tierras Km.138+900

CDescripcion___

Equipos

01 Excavadora 09 Volquwtes 04 Personal

Foto1:

5





Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-08-2021