




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	016	12-08-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO- CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION- HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL


Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:



Asunto:

NO SE OBTUVO EL CUADERNO DE OBRA

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:


Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

12-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

14-08-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO : KM 108+830 al KM 108+ 860

Corte de talud

Eliminación de material suelto

CDescripcion_____:

PERSONAS UTILIZADAS :01 peon y 02 vigias

MAQUINARIA (INCLUIDO OPERARIO): 01excavadora Y 01 cargador frontal

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-08-2021

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: Puente Acushagra

Armado de acero y encofrado de zapata para zapata del escribo izquierdo

Levantamiento topografico de fondo de excavación del estribo derecho

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO : 07 operarios fierros, 05 peones y 01 capataz

02 Topografos y 02 auxiliares de topografia

MAQUINARIA UTILIZADA (INCLUIDO OPERARIO): 01 EXCAVADORA

01 INGENIERO DE SEGURIDAD Y 01 INGENIERO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE

POR PARTE DE SUPERVISIÓN

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-08-2021