

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir Nro Inform **Bitaco** e:

ra: 016 Si

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION -

HUALLANCA, TR 3

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL





Fecha Informe:

13-08-2021





Foto Bitacora 4:





Asunto:

INFORME N° 016 - TRAMO III 2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

DEL CUADERO DE OBRA:

ASIENTO N°499 DEL CONTRATISTA, ASUNTO: Ampliación de la calzada en sectores puntuales del camino de acceso a pichgas - acceso KM 103+970 rev.B

ASIENTO N°500 DEL CONTRATISTA, ASUNTO: Continua causal que motiva prorroga de la fecha de terminación

ACCIDENTES: NINGUNO

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación: Auditoria Fecha De Edición:

13-08-2021 15-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

SIGVIAL

© Provias Nacional 14/08/2021 09:34:09



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:

MARÍA ALEJANDRA No Aplica 13-08-2021 MARIÁTEGUI CORONEL

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 104+220

Corte a nivel de sub rasante

CDescripcion__

PERSONAL UTILIZADO: 01 oficial y 02 peones MQUINARIA (INLUIDO OPERARIO): 01 EXCAVADORA serie 5436

Foto2: Foto1: Foto3:

Fecha Toma De Datos: 13-08-2021



Foto3:

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: MARÍA ALEJANDRA No Aplica 13-08-2021

MARIÁTEGUI CORONEL

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 107+650

Perfilado

CDescripcion_

PERSONAL UTILIZADO: 01 operario y 02 ayudantes MAQUINARIA (INCLUIDO OPERARIO): 01 excavadora serie 21078

Foto2:

Foto1: 2



Fecha Toma De Datos: 13-08-2021

© Provias Nacional 14/08/2021 09:34:09



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: MARÍA ALEJANDRA No Aplica 13-08-2021

MARIÁTEGUI CORONEL

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 108+750 AL KM 108+830

Corte de talud

Eliminación de material suelto

CDescripcion_

PERSONAL UTILIZADO: 01 capataz y 02 peones MAQUINARIA (INCLUIDO OPERARIO): 01 excavadora serie 1626

Foto1: 3



Foto2:



14/08/2021 09:34:09

Foto3:

Fecha Toma De Datos: 13-08-2021

SIGVIAL

© Provias Nacional



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: MARÍA ALEJANDRA No Aplica 13-08-2021

MARIÁTEGUI CORONEL

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM125+672.30

Vaciado de solado del estribo derecho del puente Acushagra

CDescripcion____:

PERSONAL UTILIZADO: 05 operarios y 02 peones

Foto1: Foto2: Foto3:

4



Fecha Toma De Datos: 13-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: MARÍA ALEJANDRA No Aplica 13-08-2021

MARIÁTEGUI CORONEL

Actividades:

5

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 125+ 672.30

Vaciado de zapata del estribo izquierdo para muro del puente Acushagra

CDescripcion_

PERSONAL UTILIZADO : 05 operarios y 02 peones 01 ingeniero de puentes y obras de arte por parte del contratista 02 controladores de suelos y pavimentos

Foto2: Foto3: Foto1:



Fecha Toma De Datos: 13-08-2021

© Provias Nacional