



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 013	Fecha Informe: 20-08-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DIARIO N° 013-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:


1. CUADERNO DE OBRA:
El supervisor de Obra, ha actualizado la información del Cuaderno de Obra hasta el día 20.08.
2. OCURRENCIAS:
- Se observó a las Cuadrillas de topografía de la empresa contratista realizando actividades de levantamiento topográfico para seccionamiento (km 24+000 al 30+500), contando con conos de seguridad en su área de trabajo, donde no se observó a la cisterna de agua.
- El día 20.08 se iniciaron los trabajos de Desbroce en el DME del km 26+500.
3. RECURSOS OFERTADOS
Del Contratista:
a. Del personal ofertado: Se observa la ausencia del Ingeniero de Control de calidad propuesto en la oferta.
Del Supervisor:
a. Del personal ofertado: Según los registros, se cumple la programación para el Mes de Agosto, presentada por al supervisión.

Recomendaciones:

- Se recomienda llenar el Cuaderno de Obra diariamente

Auditoria Fecha De Creación:
20-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:
21-08-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 20-08-2021
--	----------------------------	---

Actividades:
Desbroce de DME 26+500

CDescripcion_____:
Personal de la empresa contratista realizaron el desbroce del DME 26+500.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
20-08-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-08-2021

Actividades:

Seccionamiento

CDescripcion_____:

Cuadrilla de la empresa Contratista, realizando levantamiento topográfico y correcciones para seccionamiento entre los km 23+000 a 30+500.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-08-2021

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
20-08-2021

Actividades:
Laboratorio contrata

CDescripcion _____ :

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-08-2021

Actividades:
CBR

CDescripcion _____:
Personal de laboratorio de suelos de la empresa contratista midiendo la resistencia de los ensayos de CBR.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-08-2021

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-08-2021

Actividades:
Asistencia Personal Contrata y Supervisión

CDescripcion_____:
Registro de asistencias de personal clave de a empresa contratista y supervisión.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-08-2021