



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	027	26-08-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:





Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

Informe N°027-Tramo 3 - 2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:

ASIENTO N°517 DEL CONTRATISTA, ASUNTO : SUPERVISIÓN ESPECIAL DOCUMENTAL REALIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES (DGAAM) DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

ASIENTO N°518 DEL CONTRATISTA, ASUNTO : INFORMES MATERIA DE LA SUPERVISIÓN ESPECIAL DOCUMENTAL REALIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES (DGAAM) DEL MTC

ASIENTO N°519 DEL CONTRATISTA , ASUNTO: SOLICITUD DE VALORES DE DEFLEXIÓN ADMISIBLE MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO DEJAMOS CONSTANCIA QUE, CON CARTA N°470-21-LMMQ/RCR20-T3, SE SOLICITA A LA SUPERVISIÓN DE OBRA LOS PARAMETROS DE CONTROL DE LA DEFLEXIÓN ADMISIBLE A UTILIZARSE EN EL PROYECTO EN ESPECIFICO EN EL TRAMO 3

ASIENTO N°520 DEL CONTRATISTA, ASUNTOS: SECTORES CRITICOS KM 104+ 080 AL KM 104+550, KM 105+129 AL KM 105+114 Y DEL KM 106 + 000 AL KM 106+345

ACCIDENTES: NINGUNO

El día de hoy hubo reunión con lo especialista de tunel tanto como el contratista y de la supervisión, la gerencia chica estuvo presente


Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

26-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

02-09-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 105+700
corte de talud para acceso

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO
MAQUINARIA UTILIZADO (INCLUIDO OPERADOR): 01 EXCAVADORA

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-08-2021

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM123+169

Vaciado de solado para estribo izquierdo en el puente Jupanhuaryo

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 04 Operarios y 03 Peones

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-08-2021