



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 037	<b>Fecha Informe:</b> 08-09-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	<b>Personal Encargado:</b> MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--


**Foto Bitacora:** **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**

NO SE OBTUVO EL CUADERNO DE OBRA

**Foto Bitacora 6:**



**Conclusiones:**

INCIDENTES: LOS MIXERS SON PRESTADOS DEL TRAMO II  
ACCIDENTES: NINGUNO


**Recomendaciones:**

**Auditoria Fecha De Creación:**

08-09-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

16-09-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MARÍA ALEJANDRA  
MARIÁTEGUI CORONEL

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

08-09-2021

**Actividades:**

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123+169

Vaciado de concreto en muro pantalla del lado derecho del puente Jupanhuyro

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERARIOS Y 02 PEONES

MAQUINARIA UTILIZADO : 02 MIXERS

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

08-09-2021

1