



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	70	15-09-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:





Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 15/09/2021.

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION EN LOS KMS. 130+300, 133+400 Y 141+800.
UTILIZANDO LOS DMES. DE LOS KMS. 124+080 Y 142+614.
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS DEL KM. 134+681 AL KM. 141+580. MURO DE SUELO REFORZADO EN LOS KMS. 131+100 Y 136+700.
CUNETAS TIPO I EN EL KM. 127+080. SUB DREN EN EL KM. 137+600. COLECTOR TIPO II. 130+800

Recomendaciones:


AGILIZAR EL ADICIONAL N°04 MEJORAMIENTO DE SUELOS
REMEDIACION DEL DME COLAPSADO KM 111+000.
EXPEDIENTE DE TRABAJOS DE SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (DERECHO DE VIA)

Auditoria Fecha De Creación:

15-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

16-09-2021



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:Bances Nizama Eddy
Wilmer**Nivel:**

Moderado

Fecha De Fotografia:

15-09-2021

Actividades:

DME KM. 77+800

CDescripcion_____:ESTUDIOS DE SUELOS, ESPECIALISTA ING. SOTELO.
-DPL, TOMOGRAFIA ELECTRICA.**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

15-09-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:Bances Nizama Eddy
Wilmer**Nivel:**

Moderado

Fecha De Fotografia:

15-09-2021

Actividades:

DME KM. 74+800

CDescripcion_____:

VISITA DE CAMPO, POR EL ESPECIALISTA ING. SOTELO.

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

15-09-2021