BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	050	23-09-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

Asunto:

NO SE OBTUVO CUADERNO DE OBRA

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
04-10-2021	04-10-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
23-09-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 120+200 al 400
Corte de Talud

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 GUIA
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA Y 10 VOLQUETES

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-09-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
23-09-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 104+600 a la 700

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 GUIA
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-09-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
23-09-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 120+240 hasta 280
Corte de talud

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO , 01 GUIA Y 01 PEON
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA Y 04 VOLQUETES

3

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-09-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
23-09-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM129
Encofrado de muro pantalla lado izquierdo del puente Agokushna

CDescripcion_____:
Personal utilizado: 04 operarios

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-09-2021