



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 068	<b>Fecha Informe:</b> 16-10-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	<b>Personal Encargado:</b> MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**

NO SE RELLENO EL CUADERNO DE OBRA

**Foto Bitacora 6:**



**Conclusiones:**


**Recomendaciones:**

**Auditoria Fecha De Creación:**

27-10-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

28-10-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

16-10-2021

**Actividades:**

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM108+314  
Relleno para alcantarilla TMC 36 pulgadas - salida

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 03 operarios y 02 peones

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

16-10-2021

1



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

16-10-2021

**Actividades:**

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123

Vaciado de muro pantalla lado izquierdo del puente jupanhuayro

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ , 02 OPERARIOS Y 03 PEONES

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

2

**Fecha Toma De Datos:**

16-10-2021