



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 071	Fecha Informe: 20-10-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO- CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION- HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
---	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:





Foto Bitacora 5:



Asunto:
INFORME N°071- TRAMO 3 - 2021

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:

ASIENTO N°611 DE LA SUPERVISIÓN : SECTORES LIBERADOS DEL TRAMO III
ASIENTO N°612 DEL CONTRATISTA: CONSULTA SOBRE CAMBIO DE DISEÑO EN EL INICIO
Y FINAL DEL TUNEL HUACTAHUARU

ASIENTO N° 613 DE LA SUPERVISIÓN: PROPUESTA DE CAMBIO DE DISEÑO EN EL INICIO
Y FINAL DEL TUNEL HUACTAHUARU REALIZADA POR EL CONTRATISTA

ASIENTO N °614 DE LA SUPERVISIÓN: TRABAJOS EN CAMPO DE OBRAS DE ARTE Y
PUENTES

ASIENTO N° 615 DEL CONTRATISTA: CONTINUA CAUSAL QUE MOTIVA PRÓRROGA DE LA
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN

ASIENTO N° 616 DE LA SUPERVISIÓN: ACTA DE COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
SANTA ROSA YARUWILCA

ASIENTO N°617 DE LA SUPERVISIÓN: RESPUESTA AL ASIENTO N°615

ASIENTO N°618 DEL CONTRATISTA: INFORMES GEOLIGICOS Y LEVANTAMIENTOS
TOPOFRICOS DE LOS SECTORES DE DERRUMBES

ASIENTO N°619 DE LA SUPERVISIÓN: RESPUESTA AL ASIENTO N°618

ASIENTO N°620 DEL CONTRATISTA : CONSULTA-CONSTRUCCIÓN DEL FALSO TUNEL EN
LA BOCA DE LA ENTRADA Y BOCA DE SALIDA DEL TUNEL HUACTAHUARU

ASIENTO N°621 DE LA SUPERVISIÓN: RESPUESTA AL ASIENTO N°621

ASIENTO N°622 DE LA SUPERVISIÓN: APROBACIÓN DEL CIRA DE LAS AREAS AUXILIARES
: POLVORIN KM 140 +700, PLANTA DE CONCRETO KM 143 +700

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA MEJOR MONITORO POR PARTE DEL AREA DE SEGURIDAD DE CR20

Auditoria Fecha De Creación:

29-10-2021

Auditoria Fecha De Edición:

29-10-2021

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-10-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 107+774.62
ALCANTARILLA TMC 36

CDescripcion_____:

RELLENO DE MATERIAL TAPADO DEBIDO A LLUVIAS

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-10-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-10-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 125
Relleno de material para el estribo derecho en puente Acushragra

CDescripcion_____:

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
21-10-2021

2