



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 073	Fecha Informe: 22-10-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:



Asunto:
INFORME N° 073-TRAMO 3- 2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:
 ASIENTO N° 634 DEL CONTRATISTA: INFORMES GEOLOGICOS DE DERRUMBES SECTORES KM 109+975 AL KM 102+ 990 Y DEL KM 108+750 AL KM 108+775
 ASIENTO N° 635 DEL CONTRATISTA: APROBACIÓN DE PLANOS DE REPLANTEO DEL KM 102+819 AL KM 106+000-REVISIÓN 6 -SECTOR DE LOS PUENTES KM 104 + 022 Y PUENTE KM 105+722
 ASIENTO N°636 DEL CONTRATISTA: TRABAJOS EN OBRAS DE ARTE
 ASIENTO N°637 DEL CONTRATISTA : ACTA DE CLASIFICACIÓN DE MATERIALES DE CORTE - ETAPA DURANTE -KM102+819-109+100
 ASIENTO N°638 DE LA SUPERVISIÓN: INFORMES GEOLOGICOS DE DERRUMBES EN LOS SECTORES KM 102+975 AL KM 102+990 Y DEL KM 108+750 AL KM 108+775
 ASIENTO N°639 DE LA SUPERVISIÓN: ACTA DE CLASIFICACIÓN DE MATERIALES DE CORTE - ETAPA DURANTE - KM 102 +819 AL KM 109+ 100
 ASIENTO N°640 DE LA SUPERVISIÓN: SOLICITUD DEL CALENDARIO ACELERADO DE OBRA
 ASIENTO N°641 DE LA SUPERVISIÓN: FALTA DE EQUIPOS Y RECURSOS DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DEL TUNEL HUACTAHUARU
 ASIENTO N°642 DE LA SUPERVISIÓN: ESTRUCTURA LOSA DE CONCRETO PUENTE ACUSHRAGRA KM 125+672.50
 ASIENTO N° 643 DE LA SUPERVISIÓN: LIBERACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE AREAS CON INTERFERENCIAS ARQUEOLOGICAS

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:
30-10-2021

Auditoria Fecha De Edición:
30-10-2021





PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**
MARÍA ALEJANDRA No Aplica 22-10-2021
MARIÁTEGUI CORONEL

Actividades:
UBICACIÓN DE LA REUNIÓN: LA UNIÓN- OFICINAS DE CR20

CDescripcion_____:
Visita de inspección del director de obra

1

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
23-10-2021