



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 078	<b>Fecha Informe:</b> 28-10-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	<b>Personal Encargado:</b> MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

**Foto Bitacora:** **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**

NO SE RELLENO CUADERNO DE OBRA

**Foto Bitacora 6:**



**Conclusiones:**


**Recomendaciones:**

**Auditoria Fecha De Creación:**

02-11-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

03-11-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**  
MARÍA ALEJANDRA No Aplica 28-10-2021  
MARIÁTEGUI CORONEL

**Actividades:**  
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 129+002  
Encofrado para solado estribo izquierdo del puente agokushna

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO: 03 OFICIALES

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
29-10-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 28-10-2021

**Actividades:**  
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 125+672  
Armado de acero y encofrado de losa del puente Acushragra

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 08 OPERARIOS Y 03 PEONES

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
29-10-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**  
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL No Aplica 28-10-2021

**Actividades:**  
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 21+610  
Corte de talud y eliminación

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO: 01 VIGIA Y 01 OPERARIO  
MAQUINARIA UTILIZADA : 01 EXCAVADORA

3



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
30-10-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 28-10-2021

**Actividades:**  
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 121 +440  
ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE CORTE

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 02 VIGIA  
MAQUINARIA UTILIZADA : 01 EXCAVADORA Y 05 VOLQUETES

4



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
30-10-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 28-10-2021

**Actividades:**  
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 109+374  
RELLENO DE MATERIAL PARA ALCANTARILLA TMC 36 PULGADAS - TERCERA CAPA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERARIOS Y 02 PEONES

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
30-10-2021