BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	087	09-11-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

Asunto:

NO SE RELLENO EL CUADERNO DE OBRA

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
13-11-2021	14-11-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
09-11-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 107+079
RELLENO DE MATERIAL PARA ALCANTARILLA TMC 36 PULGADAS - SEXTA CAPA

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERARIOS

1

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
10-11-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
09-11-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 106+406
EXCAVACIÓN PARA COLOCACIÓN DE TUBERIA TMC DE 36 PULGADA
SE ENCONTRO TUBERIA DE CONCRETO EXISTENTE

CDescripcion_____:

2

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ Y 01 OPERARIO
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
10-11-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
09-11-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 109+820
CORTE DE TALUD

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 VIGIA
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
10-11-2021