



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 093	Fecha Informe: 16-11-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--


Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

NO SE RELLENO EL CUADERNO DE OBRA

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

24-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:

24-11-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123
RELLENO EN EL ESTRIBO IZQUIERO DEL PUENTE JUPANHUAYRO
ENCOFRADO DE FALSO PUENTE PARA LOSA

CDescripcion _____:

PERSONAL UTILIZADO: 08 OPERARIOS PARA ENCOFRADO Y 03 OFICIALES PARA
RELLENO
MAQUINARIA UTILIZADO: 01 MINI RODILLO

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-11-2021

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 139+730
CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL SUELTO

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 VIGIA
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA Y 04 VOLQUETES

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-11-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-11-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 139+810
CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL SUELTO

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 VIGIA
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA Y 03 VOLQUETES

3



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
17-11-2021