



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	100	24-11-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora:





Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME N° 100- TRAMO 3- 2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:
ASIENTO N° 706 DE LA SUPERVISIÓN: CULMINACIÓN DE TRABAJOS EN EL BARRIO VIZCARRA ,SECTOR C.P SAN JUAN DE PICHGAS - PACHAS


Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

28-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:

29-11-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 122+055
RELLENO DE ALCANTARILLA TMC - OCTABA CAPA

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERARIOS

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-11-2021

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 122+900
EXCAVACIÓN PARA COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA TMC

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 OFICIALES
MAQUINARIA UTILIZADA : 01 EXCAVADORA

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-11-2021

2

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:****MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL****Nivel:****No Aplica****Fecha De Fotografia:****24-11-2021****Actividades:****UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 135+800
CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL****CDescripcion_____:****PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 VIGIA
MAQUINARIA UTILIZADA : 01 EXCAVADORA****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****28-11-2021****3**

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:****MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL****Nivel:****No Aplica****Fecha De Fotografia:****24-11-2021****Actividades:****UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 135+180
PERFILADO Y CORTE****CDescripcion_____:****PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 VIGIA
MAQUINARIA UTILIZADO : 01 EXCAVADORA****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****28-11-2021****4**