



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 105	Fecha Informe: 30-11-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	
---	--	--	--	--	--

Asunto:
INFORME N° 105 - TRAMO 3- 2021

Foto Bitacora 6:
[Ver imagen completa](#)

Conclusiones:
DEL CUADERNO DE OBRA :
ASIENTO N°707: CULMINACIÓN DE TRABAJOS EN BARRIO VIZCARRA , SECTOR C.P SAN JUAN DE PICHGAS - PACHAS
ASIENTO N°708 DEL CONTRATISTA: PREDIOS LIBERADOS HASTA EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021
ASIENTO N°709 DE LA SUPERVISIÓN: DEVOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE MAYORES METRADOS
ASIENTO N°710 DE LA SUPERVISIÓN: INTEGRACIÓN DE 04 NUEVAS AREAS AUXILIARES AL ACTO ADMINISTRATIVO
ASIENTO N°711 DE LA SUPERVISIÓN: ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ASIENTO N° 712 DEL CONTRATISTA: SOLICITUD Y SUSTENDO DE PRORROGA DE LA FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN N°01, POR ATRASOS EN OBRA POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA.

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación: 10-12-2021	Auditoria Fecha De Edición: 10-12-2021
---	--



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

30-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO : KM 135+330
CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN

CDescripcion :

PERSONAL UTILIZADO: 01 VIGIA Y 01 OPERARIO
MAQUINARIA UTILIZADA: 05 VOLQUETES

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

30-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123
CURADO DE LOSA EN EL PUENTE JUPANHUAYRO

CDescripción _____ :

2

PERSONAL UTILIZADO: 02 OFICIALES

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

30-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 122+229
EXCAVACIÓN PARA ALCANTARILLA TMC- LADO IZQUIERDO

CDescripción _____ :

3

PERSONAL UTILIZADO: 03 OFICIALES
MAQUINARIA UTILIZADO : 01 EXCAVADORA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

30-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 122+054
RELLENO PARA ALCANTARILLA TMC - SÉPTIMA CAPA

CDescripción :

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERARIOS

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)