



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 108	Fecha Informe: 03-12-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 2:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 3:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 4:

[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 5:

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME N° 108 TRAMO 3-2021

Foto Bitacora 6:

[Ver imagen completa](#)

Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:
ASIENTO N°723 DE LA SUPERVISIÓN: VISITA DEL BID
ASIENTO N°724 DE LA SUPERVISIÓN: AUTORIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES PARA ADICIONALES , VARIACIONES Y EVENTOS COMPENSABLES

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

10-12-2021

Auditoria Fecha De Edición:

11-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

03-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN : ALMACEN TEMPORAL DEL CONTRATISTA EN LA UNION

CDescripcion _____ :

1 SEGUNDO DIA DE INSPECCIÓN DEL BID

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

03-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 122+.54
EXCAVACIÓN PARA COLOCACIÓN DEL ALCANTARILLA TMC DE 48 PULG- LADO DERECHO

CDescripcion _____ :

2 PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ Y 02 OPERARIOS
MAQUINARIA UTILIZADA : 01 EXCAVADORA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

03-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 134+460
PERFILADO Y ELIMANACION DE MATERIAL SUELTO

CDescripción :

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 VIGIA
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA Y 03 VOLQUETES

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

**Fecha De
Fotografía:**

03-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123+820
CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL SUELTO

CDescripcion :

PERSONAL UTILIZADO: 01 VIGIA Y 01 OPERARIO
MAQUINARIA UTILIZADO: 01 EXCAVADORA Y 06 VOLQUETES

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

4