



PERÚ


Ministerio de Transportes y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	112	09-12-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
			Ver imagen completa	Ver imagen completa
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa		

Asunto:

INFORME N° 112- TRAMO 3- 2021

Foto Bitacora 6:

[Ver imagen completa](#)

Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA
 ASIENTO N° 737 DEL CONTRATISTA
 ASUNTO: LLUVIAS EN OBRA, AFECTACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS
 ASIENTO N° 737 DE LA SUPERVISIÓN
 ASUNTO: AUSENCIA DE EQUIPOS DEL CONTRATISTA PARA MANTENIMIENTO DE VÍA - AFECTACIONES MATERIALES SUELO DE FUNDACIÓN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO.
 ASIENTO N° 739 DE LA SUPERVISIÓN
 ASUNTO: MAQUINARIA, EQUIPOS, MATERIALES Y RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL TÚNEL.
 ASIENTO N° 740 DE LA SUPERVISIÓN
 ASUNTO: DOCUMENTO SOBRE LA AUTORIZACIÓN TACITA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE ADICIONALES, VARIACIONES Y EVENTOS COMPENSABLES.

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
11-12-2021	12-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

09-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 134+310
CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL SUELTO

CDescripcion :

PERSONAL UTILIZADO : 01 VIGIA Y 01 OPERARIO
MAQUINARIA UTILIZADA : 01 EXCAVADORA Y 04 VOLQUETES

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

09-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 148 +140
CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL SUELTO

CDescripcion :

2

PERSONAL UTILIZADO: 01 VIGIA Y 01 OPERARIO
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA Y 04 VOLQUETES

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

09-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 129+002
ARMADO DE ACERO PARA LOSA EN EL PUENTE AGOKUSHMA

CDescripcion :

3

PERSONAL UTILIZADA: 01 CAPATAZ Y 08 OPERARIOS

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)