



PERÚ


Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|
| Confirma Bitacora: Si | Nro Informe: 113 | Fecha Informe: 10-12-2021 | Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3 | Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Foto Bitacora:  | Foto Bitacora 2: Ver imagen completa | Foto Bitacora 3: Ver imagen completa | Foto Bitacora 4: Ver imagen completa | Foto Bitacora 5: Ver imagen completa |
|--|--|--|--|--|

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME N° 113 - TRAMP 3- 2021

Foto Bitacora 6:

[Ver imagen completa](#)

Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:
ASIENTO N°741 DE LA SUPERVISIÓN
RESPECTO A LO QUE MANIFIESTA EL CONTRATISTA SOBRE NUEVO TDR SOBRE LA VARIANTE DE RIPÁN - LIRIOPAMPA.

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

11-12-2021

Auditoria Fecha De Edición:

12-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

10-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 124+ 000
PERFILADO Y ELIMINACIÓN

CDescripción :

PERSONAL UTILIZADO : 02 VIGIAS Y 01 OPERARIO
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA Y 04 VOLQUETES

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

10-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123+900
PERFILADO Y ELIMINACIÓN

CDescripcion :

2

PERSONAL UTILIZADO: 01 VIGIA Y 01 OPERARIO
MAQUINARIA UTILIZADO: 01 EXCAVADORA Y 03 VOLQUETES

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

10-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 122 + 054
ENCOFRADO DE ALEROS EN ALCANTARILLA TMC

CDescripcion :

3

PERSONAL UTILIZADO: 04 OPERARIOS

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

10-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO:KM 122+229
ENCOFRADO DE ALEROS PARA SALIDA DE ALCANTARILLA TMC

CDescripción :

PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERARIOS

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

10-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO:KM 132+620
ARMADO DE GAVIONES

CDescripción :

PERSONAL UTILIZADO: 07 OPERARIOS
MAQUINARIA UTILIZADA : 01 EXCAVADORA

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)