# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| Confirma Bitacora: | Nro Informe: | Fecha Informe: | Nombre De La Obra: | Personal Encargado: |
|---|---|---|---|---|
| Si | 114 | 11-12-2021 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3 | MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL |

| Foto Bitacora: | Foto Bitacora 2: | Foto Bitacora 3: | Foto Bitacora 4: | Foto Bitacora 5: |
|---|---|---|---|---|
| Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa |

**Asunto:**

NO SE RELLENO EL CUADERNO DE OBRA

| Foto Bitacora 6: |
|---|
| Ver imagen completa |

**Conclusiones:**

**Recomendaciones:**

| Auditoria Fecha De Creación: | Auditoria Fecha De Edición: |
|---|---|
| 13-12-2021 | 14-12-2021 |

## PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**
11-12-2021

**Actividades:**
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 134+260
CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL SUELTO

**CDescripcion_____:**

1

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 VIGIA
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA Y 06 VOLQUETES

**Foto1:**

Ver imagen completa

**Foto2:**

Ver imagen completa

**Foto3:**

Ver imagen completa

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

| Nivel: | Fecha De Fotografia: |
|---|---|
| No Aplica | 11-12-2021 |

**Actividades:**

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 147+900
PERCUCIÓN

**CDescripcion_____:**

2

PERSONAL UTILIZADO: 01 VIGIA Y 01 OPERARIO
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 PICOTON

**Foto1:**

Ver imagen completa

**Foto2:**

Ver imagen completa

**Foto3:**

Ver imagen completa

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

| Nivel: | Fecha De Fotografia: |
|---|---|
| No Aplica | 11-12-2021 |

**Actividades:**

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 122 +054
ENCOFRADO DE LATERALES DE CABEZAL EN ALCANTARILLA TMC 48 PULG

**CDescripcion_____:**

3

**Foto1:**

Ver imagen completa

**Foto2:**

Ver imagen completa

**Foto3:**

Ver imagen completa

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**
11-12-2021

**Actividades:**
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 122+229
ENCOFRADO DE LATERAL CABEZAL EN ALCANTARILLA TMC DE 48 PULG

**CDescripcion_____:**
PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERARIOS

**Foto1:**

Ver imagen completa

**Foto2:**

Ver imagen completa

**Foto3:**
Ver imagen completa