

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi rma Bitac ora: Nro Infor me: 06

Fecha Informe:

28-01-2022

Nombre De La Obra:

ICA - LOS MOLINOS -TAMBILLO (KM. 19+7 -KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS **Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 28/01/2022

Foto Bitacora 6:

Ver imagen completa

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KM. 2+300, 3+650, 6+000, 9+900 Y 10+260.

OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KM. 8+795 Y 9+145.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS PAGOS A LOS PROPIETARIOS DE SUS PREDIOS AFECTADOS.

Auditoria Fecha De Creación:

Auditoria Fecha De Edición:

28-01-2022

29-01-2022

PANEL FOTOGRAFICO



© Provias Nacional 28/01/2022 08:30:28

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

28-01-2022

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 8+795

CDescripcion

EQUIPOS: 01 MIXER 12 PERSONAL

Foto1:

1



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

28-01-2022

Actividades:

TRABAJOS DE LIBERACION DE PREDIOS KM.12+510

CDescripcion

PERSONAL DE DERECHO DE VIA DE PROVIAS NACIONAL Y SUPERVISION.

Foto1:

2



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa



© Provias Nacional

28/01/2022 08:30:28



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

28-01-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 10+260

CDescripcion

EQUIPOS: 01 EXCAVADORA 02 VOLQUETES 02 PERSONAL

Foto1:

3



Ver imagen completa

Foto2: THE WALL

Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

28-01-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 3+650

CDescripcion

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

01 TRACTOR

01 CARGADOR

03 VOLQUETES

03 PERSONAL

Foto1:

4



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

28-01-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 2+300

CDescripcion

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

01 TRACTOR

01 RODILLO

02 VOLQUETES

03 PERSONAL

Foto1:

5



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa