



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	01	04-02-2022	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM B CONSTRUCCION DE TUNEL Y ACCESOS	MARIN PAUCAR NATALY KATHERINE_B
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
Ver imagen completa	Ver imagen completa			

Asunto:

INFORME DIARIO N° 001-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHUPICCHU – ITEM B/ NKMP

Foto Bitacora 6:

[Ver imagen completa](#)

Conclusiones:

1. OCURRENCIAS

-Trabajos de excavación en roca fija km 06+800 aproximadamente con el uso de track drill para perforación de roca y uso de pirotécnicos.

-

2. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 04.02.2022

Personal clave:

01. Ingeniero Residente

02. Especialista de suelos y pavimentos

03. Especialista de obras de arte

04. Especialista de geología

05. Especialista en túnel

06. Ingeniero de control de calidad

Personal no clave:

07. Jefe de oficina de ingeniería

08. Especialista ambiental

09. Ingeniero de trazo, explanaciones y topografía

10. Ingeniero responsable de contrato

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 04.02.2022

01. Jefe de supervisión

02. Especialista en merados y costos

03. Especialista en Geología y Geotecnia

04. Especialista en Hidrología e Hidráulica

05. Especialista en Instalaciones de Túneles



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Recomendaciones:

-Se recomienda el registro diario de asistencias de personal contractual propuesto.

Auditoria Fecha De Creación:

04-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

11-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

04-02-2022

Actividades:

Trabajos de excavación en roca fija

CDescripcion _____ :

-Trabajos de excavación en roca fija km 06+800 aproximadamente con el uso de track drill para perforación de roca y uso de pirotécnicos.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-02-2022

Actividades:

Asistencias 04.02

CDescripcion _____ :

Se adjunta el registro de asistencias de personal contratista y supervisor 04.02

Foto1:

Consortio Supervisor Santa Teresa
CONSORCIO SUPERVISOR SANTA TERESA
PARTICIPACION DEL PERSONAL PROFESIONAL

ID	NOMBRE	FECHA	OTRO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

2