



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA


Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	003	07-02-2022	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM B CONSTRUCCION DE TUNEL Y ACCESOS	MARIN PAUCAR NATALY KATHERINE_B

Foto Bitacora:




[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 2:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 3:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 4:

[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 5:

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME DIARIO N° 003-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU – ITEM B/ NKMP

Foto Bitacora 6:

[Ver imagen completa](#)

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:****1. CUADERNO DE OBRA**

-Asiento N° 263 del Contratista (01.02.22).

El contratista deja constancia de la presentación de la valorización N° 05 – Enero 2022, con Carta N° CCC/PERU/2022/RO/0029 al Consorcio Supervisor Santa Teresa.

-Asiento N° 264 del Contratista (01.02.22).

El contratista solicita desistimiento del adicional de Obra de Quispicanchi, que tiene como asientos de referencia los asientos N° 252, 255, Resolución N° 00099-2022- SUCAMEC/GEPP (10.01.22) Y ARTICULO N° 205 DEL RLCE, donde se señala que además de estar en las gestiones a través del área DGAM, se continuaban las gestiones ante el Cuartel, en el cual se solicitaba uso de polvorín en sus ambientes; lo cual después de haber sido evaluado por el contratista es más conveniente a nivel económico.

-Asiento N° 265 del Supervisor (02.02.22).

El supervisor señala en referencia a los asientos N° 263 y 264, que, (i) la valorización se remitió en el plazo correspondiente y (ii) el desistimiento del adicional se debe a la falta de opinión de Cultura.

-Asiento N° 266 del Contratista (02.02.22).

El contratista deja constancia que con fecha 01.02.22 ha presentado la Carta N° CCC/PERU/2022/RO/0031 a la supervisión solicitando se apruebe los procedimientos constructivos siguientes:

?Lanzado de shotcrete en superficie

?Excavación en roca fija con pirotécnicos o martillo neumático

?Instalación de malla electro soldada en talud

?Instalación de pernos helicoidales con track drill y lechada de concreto en talud

-Asiento N° 267 del Contratista (02.02.22).

El contratista señala que con Carta N° CCC/PERU/2022/RO/0034, ha presentado a la supervisión los PETS de uso y manipulación de pirotécnicos.

-Asiento N° 268 del Supervisor (03.02.22).

El supervisor señala en referencia al asiento N° 267, que se dio conformidad, con Carta N° 062. Asimismo, señala que en referencia al asiento N° 266 se está evaluando y se responderá a la brevedad.

-Asiento N° 269 del Contratista (03.02.22).

El contratista deja constancia que se ha afectado la ruta crítica en la partida 6.11.A Concreto lanzado - Shotcrete debido a la RDG N° 00014-2022- MIDACRI – SERFOR-DEGSPFFS.

-Asiento N° 270 del Supervisor (04.02.22).

El supervisor señala en referencia al Asiento N° 266, que autoriza los procedimientos desde el 02.02.22 y en referencia al asiento N° 269 que se la afectación de la ruta crítica en la partida de lanzado de shotcrete se analizara en el expediente adicional.

-Asiento N° 271 del Supervisor (04.02.22).

El supervisor comunica al contratista (i) con carta N° 006-2022/CSST (021) que se ha elevado opinión a PVN sobre el adicional de SERFOR. Y (ii) respecto a la ampliación de Plazo N° 002 por 74 días, recepcionado con Carta N° 036-CCC-PERU-2022- LTR-RO-0036 (03.02.22), se comunica la DENEGACIÓN y el sustento se hará llegar oportunamente.

Asimismo, el supervisor informa que los horarios de tránsito vehicular se están dando en función a los trabajos realizados. Y respecto al DME Valdivia, se cuenta con ITS, sin embargo, está pendiente la opinión de Cultura.

2. OCURRENCIAS

-Trabajos de excavación en roca fija km 06+800 con uso de pirotécnicos.

3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 07.02.2022

Personal clave:

1. Ingeniero Residente

2. Ingeniero de producción

3. Especialista de suelos y pavimentos

4. Especialista de obras de arte

5. Especialista en túnel

6. Ingeniero de control de calidad

Personal no clave:

7. Jefe de oficina de ingeniería

8. Ingeniero responsable de contrato



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

b. Maquinaria y equipo:

- 02 jumbos
- 01 motoniveladora
- 01 cargador frontal
- 01 mezcladora
- 01 rodillo
- 02 volquetes
- 01 camion grua
- 03 excavadoras (02 operativas, 01 inoperativa)

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 07.02.2022

1. Jefe de supervisión
2. Especialista en merados y costos
3. Especialista en Geología y Geotecnia
4. Especialista en Hidrología e Hidráulica
5. Especialista en Instalaciones de Túneles

b. Vehículos para transporte de personal:

- 04 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda el registro diario de asistencias de personal contractual propuesto.

Auditoria Fecha De Creación:

07-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

14-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-02-2022

Actividades:

Asistencias 07.02

CDescripcion :

Registro de asistencias contratista y supervisión 07.02

Foto1:

CONSORCIO CARRETERA LURDO
RUC: 2020034040

CONTROL DE ASISTENCIA - FEBRERO 2022

APELLIDOS Y NOMBRES: Alonso Del Caceres
CARGO: Contrato SSPSP DNI: 70008191

FECHA: 07-02-2022

REGISTRO DE ASISTENCIAS

DIAS	FECHA DE ASISTENCIA	FECHA DE ASISTENCIA	FECHA DE ASISTENCIA	FECHA DE ASISTENCIA	FECHA DE ASISTENCIA
1	07-02-2022	07-02-2022	07-02-2022	07-02-2022	07-02-2022
2	08-02-2022	08-02-2022	08-02-2022	08-02-2022	08-02-2022
3	09-02-2022	09-02-2022	09-02-2022	09-02-2022	09-02-2022
4	10-02-2022	10-02-2022	10-02-2022	10-02-2022	10-02-2022
5	11-02-2022	11-02-2022	11-02-2022	11-02-2022	11-02-2022
6	12-02-2022	12-02-2022	12-02-2022	12-02-2022	12-02-2022
7	13-02-2022	13-02-2022	13-02-2022	13-02-2022	13-02-2022
8	14-02-2022	14-02-2022	14-02-2022	14-02-2022	14-02-2022
9	15-02-2022	15-02-2022	15-02-2022	15-02-2022	15-02-2022
10	16-02-2022	16-02-2022	16-02-2022	16-02-2022	16-02-2022
11	17-02-2022	17-02-2022	17-02-2022	17-02-2022	17-02-2022
12	18-02-2022	18-02-2022	18-02-2022	18-02-2022	18-02-2022
13	19-02-2022	19-02-2022	19-02-2022	19-02-2022	19-02-2022
14	20-02-2022	20-02-2022	20-02-2022	20-02-2022	20-02-2022
15	21-02-2022	21-02-2022	21-02-2022	21-02-2022	21-02-2022
16	22-02-2022	22-02-2022	22-02-2022	22-02-2022	22-02-2022
17	23-02-2022	23-02-2022	23-02-2022	23-02-2022	23-02-2022
18	24-02-2022	24-02-2022	24-02-2022	24-02-2022	24-02-2022
19	25-02-2022	25-02-2022	25-02-2022	25-02-2022	25-02-2022
20	26-02-2022	26-02-2022	26-02-2022	26-02-2022	26-02-2022
21	27-02-2022	27-02-2022	27-02-2022	27-02-2022	27-02-2022
22	28-02-2022	28-02-2022	28-02-2022	28-02-2022	28-02-2022
23	29-02-2022	29-02-2022	29-02-2022	29-02-2022	29-02-2022
24	30-02-2022	30-02-2022	30-02-2022	30-02-2022	30-02-2022
25	31-02-2022	31-02-2022	31-02-2022	31-02-2022	31-02-2022
26	01-03-2022	01-03-2022	01-03-2022	01-03-2022	01-03-2022
27	02-03-2022	02-03-2022	02-03-2022	02-03-2022	02-03-2022
28	03-03-2022	03-03-2022	03-03-2022	03-03-2022	03-03-2022
29	04-03-2022	04-03-2022	04-03-2022	04-03-2022	04-03-2022
30	05-03-2022	05-03-2022	05-03-2022	05-03-2022	05-03-2022
31	06-03-2022	06-03-2022	06-03-2022	06-03-2022	06-03-2022
32	07-03-2022	07-03-2022	07-03-2022	07-03-2022	07-03-2022
33	08-03-2022	08-03-2022	08-03-2022	08-03-2022	08-03-2022
34	09-03-2022	09-03-2022	09-03-2022	09-03-2022	09-03-2022
35	10-03-2022	10-03-2022	10-03-2022	10-03-2022	10-03-2022
36	11-03-2022	11-03-2022	11-03-2022	11-03-2022	11-03-2022
37	12-03-2022	12-03-2022	12-03-2022	12-03-2022	12-03-2022
38	13-03-2022	13-03-2022	13-03-2022	13-03-2022	13-03-2022
39	14-03-2022	14-03-2022	14-03-2022	14-03-2022	14-03-2022
40	15-03-2022	15-03-2022	15-03-2022	15-03-2022	15-03-2022
41	16-03-2022	16-03-2022	16-03-2022	16-03-2022	16-03-2022
42	17-03-2022	17-03-2022	17-03-2022	17-03-2022	17-03-2022
43	18-03-2022	18-03-2022	18-03-2022	18-03-2022	18-03-2022
44	19-03-2022	19-03-2022	19-03-2022	19-03-2022	19-03-2022
45	20-03-2022	20-03-2022	20-03-2022	20-03-2022	20-03-2022
46	21-03-2022	21-03-2022	21-03-2022	21-03-2022	21-03-2022
47	22-03-2022	22-03-2022	22-03-2022	22-03-2022	22-03-2022
48	23-03-2022	23-03-2022	23-03-2022	23-03-2022	23-03-2022
49	24-03-2022	24-03-2022	24-03-2022	24-03-2022	24-03-2022
50	25-03-2022	25-03-2022	25-03-2022	25-03-2022	25-03-2022
51	26-03-2022	26-03-2022	26-03-2022	26-03-2022	26-03-2022
52	27-03-2022	27-03-2022	27-03-2022	27-03-2022	27-03-2022
53	28-03-2022	28-03-2022	28-03-2022	28-03-2022	28-03-2022
54	29-03-2022	29-03-2022	29-03-2022	29-03-2022	29-03-2022
55	30-03-2022	30-03-2022	30-03-2022	30-03-2022	30-03-2022
56	31-03-2022	31-03-2022	31-03-2022	31-03-2022	31-03-2022
57	01-04-2022	01-04-2022	01-04-2022	01-04-2022	01-04-2022
58	02-04-2022	02-04-2022	02-04-2022	02-04-2022	02-04-2022
59	03-04-2022	03-04-2022	03-04-2022	03-04-2022	03-04-2022
60	04-04-2022	04-04-2022	04-04-2022	04-04-2022	04-04-2022
61	05-04-2022	05-04-2022	05-04-2022	05-04-2022	05-04-2022
62	06-04-2022	06-04-2022	06-04-2022	06-04-2022	06-04-2022
63	07-04-2022	07-04-2022	07-04-2022	07-04-2022	07-04-2022
64	08-04-2022	08-04-2022	08-04-2022	08-04-2022	08-04-2022
65	09-04-2022	09-04-2022	09-04-2022	09-04-2022	09-04-2022
66	10-04-2022	10-04-2022	10-04-2022	10-04-2022	10-04-2022
67	11-04-2022	11-04-2022	11-04-2022	11-04-2022	11-04-2022
68	12-04-2022	12-04-2022	12-04-2022	12-04-2022	12-04-2022
69	13-04-2022	13-04-2022	13-04-2022	13-04-2022	13-04-2022
70	14-04-2022	14-04-2022	14-04-2022	14-04-2022	14-04-2022
71	15-04-2022	15-04-2022	15-04-2022	15-04-2022	15-04-2022
72	16-04-2022	16-04-2022	16-04-2022	16-04-2022	16-04-2022
73	17-04-2022	17-04-2022	17-04-2022	17-04-2022	17-04-2022
74	18-04-2022	18-04-2022	18-04-2022	18-04-2022	18-04-2022
75	19-04-2022	19-04-2022	19-04-2022	19-04-2022	19-04-2022
76	20-04-2022	20-04-2022	20-04-2022	20-04-2022	20-04-2022
77	21-04-2022	21-04-2022	21-04-2022	21-04-2022	21-04-2022
78	22-04-2022	22-04-2022	22-04-2022	22-04-2022	22-04-2022
79	23-04-2022	23-04-2022	23-04-2022	23-04-2022	23-04-2022
80	24-04-2022	24-04-2022	24-04-2022	24-04-2022	24-04-2022
81	25-04-2022	25-04-2022	25-04-2022	25-04-2022	25-04-2022
82	26-04-2022	26-04-2022	26-04-2022	26-04-2022	26-04-2022
83	27-04-2022	27-04-2022	27-04-2022	27-04-2022	27-04-2022
84	28-04-2022	28-04-2022	28-04-2022	28-04-2022	28-04-2022
85	29-04-2022	29-04-2022	29-04-2022	29-04-2022	29-04-2022
86	30-04-2022	30-04-2022	30-04-2022	30-04-2022	30-04-2022
87	01-05-2022	01-05-2022	01-05-2022	01-05-2022	01-05-2022
88	02-05-2022	02-05-2022	02-05-2022	02-05-2022	02-05-2022
89	03-05-2022	03-05-2022	03-05-2022	03-05-2022	03-05-2022
90	04-05-2022	04-05-2022	04-05-2022	04-05-2022	04-05-2022
91	05-05-2022	05-05-2022	05-05-2022	05-05-2022	05-05-2022
92	06-05-2022	06-05-2022	06-05-2022	06-05-2022	06-05-2022
93	07-05-2022	07-05-2022	07-05-2022	07-05-2022	07-05-2022
94	08-05-2022	08-05-2022	08-05-2022	08-05-2022	08-05-2022
95	09-05-2022	09-05-2022	09-05-2022	09-05-2022	09-05-2022
96	10-05-2022	10-05-2022	10-05-2022	10-05-2022	10-05-2022
97	11-05-2022	11-05-2022	11-05-2022	11-05-2022	11-05-2022
98	12-05-2022	12-05-2022	12-05-2022	12-05-2022	12-05-2022
99	13-05-2022	13-05-2022	13-05-2022	13-05-2022	13-05-2022
100	14-05-2022	14-05-2022	14-05-2022	14-05-2022	14-05-2022

Ver imagen completa

Foto2:



CONSORCIO CARRETERA LURDO
RUC: 2020034040

CONTROL DE ASISTENCIA - FEBRERO 2022

APELLIDOS Y NOMBRES: Alonso Del Caceres

CARGO: Contrato SSPSP

DNI: 70008191

FECHA: 07-02-2022

REGISTRO DE ASISTENCIAS

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

FECHA DE ASISTENCIA

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

07-02-2022

Actividades:

Excavación de roca fija

CDescripcion :

Se visito área de trabajo en conjunto con personal especialista en Histología y Geología de la empresa supervisora, para verificación de trabajos de excavación de roca fija, mediante uso de pirotécnicos.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

07-02-2022

Actividades:

Áreas auxiliares

CDescripcion :

3

Visita del km 5+000 aprox. lugar denominado Santa Rosa, donde se colocarán las Plantas de Concreto, Chancadora y el área auxiliar para DME; se observan trabajos preliminares para la cimentación de planta de concreto

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

07-02-2022

Actividades:

Área de laboratorios km 3+000 aprox.

CDescripcion :

4

Vista de las áreas de laboratorios de la empresa contratista.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

07-02-2022

Actividades:

Montaje de áreas para laboratorio - Área Santa Rosa

CDescripcion :

5

Se observo montaje de instalaciones para laboratorio de la empresa contratista, en el área de Santa Rosa.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

07-02-2022

Actividades:

Equipos en Obra

CDescripcion :

6

Se observaron equipos en Obra: 02 Jumbos, 01 Motoniveladora, 03 excavadoras (01 área de obra, 01 en área de almacén averiada y 01 en area de extracción de material), 02 volquetes, 01 camión grúa, 01 rock drill, 01 rodillo, 01 mezcladora.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)