

**PERÚ****Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| Confirma Bitacora: | Nro Informe: | Fecha Informe: | Nombre De La Obra:                                                                                                                                                | Personal Encargado:           |
|--------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Si                 | 006          | 09-02-2022     | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA | NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR |

| Foto Bitacora: | Foto Bitacora 2: | Foto Bitacora 3: | Foto Bitacora 4: | Foto Bitacora 5: |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)

#### Asunto:

INFORME DIARIO N° 006-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU- ITEM A / NKMP

#### Foto Bitacora 6:

[Ver imagen completa](#)

**PERÚ****Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:****1. CUADERNO DE OBRA**

No se actualizo el cuaderno de obra.

**2. OCURRENCIAS:**

La empresa contratista realiza

- Trabajos de corte de talud.
- Conformación de terraplenes.

**3. RECURSOS OFERTADOS**

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 09.02.2022

1. Ingeniero residente
2. Especialista de obras de arte y drenaje
3. Especialista en geotecnia
4. Ingeniero de control de calidad
5. Jefe de oficina de ingeniería (falta firma)
6. Jefe de oficina técnica
7. Especialista ambiental (falta firma)
8. Ingeniero responsable de contrato

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 09.02.2022

1. Jefe de supervisión
2. Especialista en Topografía y Trazo
3. Especialista en Suelos y Pavimentos
4. Especialista en control de calidad
5. Especialista en estructuras
6. Especialista en metrados y costos
7. Especialista en seguridad de obra
8. Especialista en Hidrología e Hidráulica
9. Especialista Técnico en Liberación de Predios
10. Especialista en administración de contrato
11. Especialista en Relaciones Comunitarias

b. Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)

- 02 combis
- 05 camionetas

**Recomendaciones:**

-Se recomienda al personal contractual de la empresa contratista firme sus registros diarios de asistencia.

**Auditoria Fecha De Creación:**

22-02-2022

**Auditoria Fecha De Edición:**

22-02-2022

**PANEL FOTOGRAFICO****Panel Fotográfico**



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

09-02-2022


**Actividades:**

Asistencias 09.02.22

**CDescripcion :**

Registro de asistencias personal contratista y supervision 09.02

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

09-02-2022

**Actividades:**

Recorrido en campo - Autorización ejecución de trabajos en fuentes naturales de agua.

**CDescripcion :**

2

Recorrido de km 27+000 al 30+500 con personal de ALA - La Convención para autorización de trabajos en fuentes naturales de agua.

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**


09-02-2022

**Actividades:**

Reunión con la población de Santa Teresa

**CDescripcion :**

La empresa contratista y supervisión participaron en la Reunión con la población de Santa Teresa, para explicar sobre la problemática de DME y áreas auxiliares en el proyecto, así como atender los reclamos sobre participación de su personal en los trabajos a ejecutarse, entre otros.

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)