

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 010	Fecha Informe: 15-02-2022	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM B CONSTRUCCION DE TUNEL Y ACCESOS	Personal Encargado: MARIN PAUCAR NATALY KATHERINE_B		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 6:	Foto Bitacora 5:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa				

Asunto:

INFORME DIARIO N° 010-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHUPICCHU – ITEM B/ NKMP



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA

No se actualizo el cuaderno de obra.

2. OCURRENCIAS

- Trabajos de excavación en roca fija km 06+800 con uso de pirotécnicos.
- Transporte de material excedente a DME.

3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 15.02.2022

Personal clave:

1. Ingeniero de producción (falta firma)
2. Especialista de obras de arte y drenaje (falta firma)
3. Especialista en geología
4. Especialista en túnel
5. Ingeniero de control de calidad
6. Jefe de oficina de ingeniería
7. Especialista ambiental
8. Jefe de oficina técnica

b. Maquinaria y equipo:

- 02 jumbos
- 01 motoniveladora
- 01 cargador frontal
- 01 mezcladora
- 01 rodillo
- 02 volquetes
- 01 camión grúa
- 03 excavadoras (02 operativas, 01 inoperativa)

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 15.02.2022

1. Jefe de supervisión
2. Especialista de control de calidad
3. Especialista en metrados y costos
4. Especialista en trazo, topografía y diseño vial
5. Especialista en estructuras y obras de arte
6. Especialista en Geología y Geotecnia

7. Vehículos para transporte de personal:

- 04 camionetas

Recomendaciones:

- Se recomienda el registro diario de asistencias de personal contractual propuesto.

Auditoría Fecha De Creación:

01-03-2022

Auditoría Fecha De Edición:

02-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

15-02-2022

Actividades:

Excavación de roca

CDescripcion _____ :

1

Se observaron trabajos de fragmentación de roca con uso de pirotécnicos y traslado de material excedente a DME Santa Rosa.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

15-02-2022

Actividades:

Asistencias 15.02

CDescripcion _____ :

2

Registro de asistencias de empresas contratista y supervisión 15.02

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

15-02-2022

Actividades:

Laboratorio de suelos Supervisión

CDescripcion _____ :

3

Se observo las instalaciones de laboratorio de las instalaciones de la supervisión.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

15-02-2022

Actividades:

3

4

CDescripcion _____ :**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)