



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 36	Fecha Informe: 04-03-2022	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 6:  Ver imagen completa
Foto Bitacora 5:  Ver imagen completa				

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 04/03/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 7+920, 9+000, 9+350, 9+700 Y 10+820.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 0+517, 2+480, 8+720, 12+080 Y 12+150.
TRABAJOS DE PERFORACION EN EL KM. 3+080.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO.

Auditoria Fecha De Creación:

04-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

05-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

04-03-2022

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 0+517

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

01 MOTOBOMBA

06 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

04-03-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 7+920

CDescripcion :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
03 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

04-03-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 10+820.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
04 VOLQUETES
03 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)